



N O R T E



CONSTRUCCIÓN NUEVA Y REMODELACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE R.P.B.I.

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

CAMBIO Y AMPLIACION DE PUERTA REVISAR MEDIDAS EN PLANO

CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO Y COLOCACION DE NUEVOS

CAMBIO DE LUMINARIA A LED

PINTURA INTERIOR

PINTURA EXTERIOR

CAMBIO DE PISO

REHABILITACION EN REJA DE FACHADA

APLANADOS EN ÁREA DE SALA DE ESPERA (HUMEDAD)

COLOCACION DE PLAFON

IMPERMEABILIZACIÓN

BANCA METALICA PARA SALA DE ESPERA

REMODELACION DE COCINETA



SUPERFICIES:	
Superficie terreno	00.00m ²
Superficie construcción actual	00.00m ²



NOTAS:	
	CONSTRUCCIÓN NUEVA (N)
	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS (R)

VALIDACIÓN TÉCNICA:	
Ing. Francisco Javier Aceves Aldrete Encargado del Despacho de la Dirección de Planeación del OPD Servicios de Salud Jalisco	
Dr. Emmanuel Hernández Vázquez Director Médico OPD Servicios de Salud Jalisco	Ing. María Elizabeth Quintero Serratos Jefa del Departamento de Obras de Conservación y Mantenimiento

AUTORIZACIÓN:	
Ing. Salvador Hernández Jiménez Director General de Proyectos de Ingeniería	

DATOS GENERALES	
Localización:	Caotlançillo
Municipio:	Tonaya

PROYECTO:	
Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Caotlançillo Tonaya.	

CONTENIDO:	
Planta Arquitectónica Propuesta Acciones	

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
1:50	Agosto, 2019	ARQ-01

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CAOTLANÇILLO TONAYA

